

ΟΤΑΝ ΑΛΛΑΖΕΤΕ ΤΟ ΜΟΤΕΡ ΣΤΑ BRAUN FP3010/3020 (type 3205) ή FX3030 (type 3202)
ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΑΛΛΑΧΤΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ.



1. Εάν ο κωδικός ημερομηνίας είναι 724 (CW24/2017) ή μεγαλύτερος, π.χ. 725, 726, 727,... Τότε μπορεί να αλλαχτεί μόνο το μοτέρ.
2. Εάν ο κωδικός ημερομηνίας είναι 723 (CW23/2017) ή μικρότερος, π.χ. 715, 603, 542, 450, 312,... Τότε πρέπει να αλλαχτούν επιπλέον
 - Πλακέτα
 - Ιμάντας
 - Καλώδιο τροφοδοσίας
 - Οδηγός καλωδίου

Κωδικός πλακέτας: 7322010884 (μία για όλους τους τύπους)

Κωδικός καλωδίου:

7322010934	ICS FP3XXX POWERCORD FOR ABJ MOTOR INT	To be ordered <u>only</u> for FP INT (3205)
7322010944	ICS FP3XXX POWERCORD FOR ABJ MOTOR GB	To be ordered <u>only</u> for FP GB (3205)
7322010954	ICS FP3XXX POWERCORD FOR ABJ MOTOR CN	To be ordered <u>only</u> for FP CN (3205)
7322010964	ICS FP3XXX POWERCORD FOR ABJ MOTOR KR	To be ordered <u>only</u> for FP KR (3205)
7322010974	ICS FP3XXX POWERCORD FOR ABJ MOTOR AR	To be ordered <u>only</u> for FP AR (3205)
7322010984	ICS FX3XXX POWERCORD FOR ABJ MOTOR INT	To be ordered <u>only</u> for FX INT FX (3202)
7322010994	ICS FX3XXX POWERCORD FOR ABJ MOTOR GB	To be ordered <u>only</u> for FX GB FX (3202)

Σειρά FP

Κωδικός ιμάντα: 7322010894

Κωδικός οδηγού καλωδίου: 7322010914

Σειρά FX

Κωδικός ιμάντα: 7322010904

Κωδικός οδηγού καλωδίου: 7322010924